

安徽省碧水电子科技有限公司文件

碧水监测〔2020〕W0117号

惠而浦（中国）股份有限公司 氨氮在线异常情况说明

惠而浦（中国）股份有限公司：

惠而浦（中国）股份有限公司污水站于2020年1月17日氨氮日均值异常，当日经检查排放口和仪器各项操作，最终断定为氨氮仪器采样器过滤网堵塞造成，经手动清洗，可以抽取水样，仪器恢复正常，并校准检验。

特此情况说明。

安徽省碧水电子科技有限公司

2020年1月18日

运营部