

# 安徽省碧水电子技术有限公司文件

碧水监测〔2020〕W0610号

## 惠而浦（中国）股份有限公司 氨氮在线异常情况说明

惠而浦（中国）股份有限公司：

惠而浦（中国）股份有限公司方兴园区污水总排口2020年6月9日、10日氨氮在线数据出现异常。经标液检查仪器，浓度10mg/l，实测64.33mg/l，不符合10%质控样标准，浓度20mg/l标液，实测105.78mg/l，不符合10%质控样标准。在检查仪器其他各项操作指标，确定仪器故障原因是消解池内壁灰尘阻碍测量信号，导致光度法测量过程中信号错乱，从而导致氨氮测量不符合标准，经过清洗消解池，消解池内壁，重新校准，并用10mg/l浓度标液检测，实测10.67mg/l，误差+6.7%，符合质控样检测标准。

特此情况说明。

安徽省碧水电子技术有限公司

2020年6月10日

